



LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A. Sede Primaria: I-59100 PRATO - Via della Quercia, 11 Telefono +39 0574.575.320 - Telefax +39 0574.575.323 Sede Secondaria: I-50041 CALENZANO (FI) - Via Petrarca, 48 e.mail: lapi@laboratoriolapi.it web site: www.laboratoriolapi.it







EBA approved n° 026/06/09

## RAPPORTO DI PROVA NO. 402.5AF0040/12

Test Report no.

METODO DI PROVA:

NF F 16-101: 1988

Test method

DENOMINAZIONE DELLA PROVA:

Matériel roulant ferroviaire. Comportement au feu.

Description of the standard

Choix des matériaux

RICHIEDENTE:

Sponsor

LATI Industria Termoplastici S.p.A.

Via F. Baracca, 7

21040 - VEDANO OLONA (VA)

DENOMINAZIONE DEL MATERIALE: LARTON GCE/650 NAT.

Denomination of the material

SPESSORE CAMPIONI INVIATO:

1.5 mm

Thickness samples sent

Questo documento fa riferimento ai Rapporti di Prova no. 402.5AF0050/12 e no. 402.5AF0070/12 emessi da questo Laboratorio.

This certificate refers to the Test Reports no. 402.5AF0050/12 and no. 402.5AF0070/12 issued by this Laboratory.

- Si garantisce che i provini utilizzati per effettuare le prove di cui ai suddetti Rapporti di Prova provengono tutti dalla stessa campionatura (rif. Lab. 402/12).
- The Laboratory guarantees that the specimens used to effect the tests reported in the above Test Report belong to the same sampling (ref. Lab. 402/12).

Le prove di cui sopra e la presente attribuzione di classe sono state effettuate tenendo conto, ove applicabile, delle prescrizioni contenute in AFNOR NF F 16-101, AFNOR NF F 16-102 e di quanto stabilito dal documento STM-S-001. The tests quoted above and this classification have been effected taking into account, where applicable, of the prescriptions in AFNOR NF F 16-101 and AFNOR NF F 16-102 and of the provisions of document STM-S-001.

## Prova al filo incandescente: Rapporto di Prova no. 402.5AF0050/12

Glow wire test: Test Report no.

Mancata accensione a / No ignition at: 850°C.

Accensione a 960°C - Assenza di persistenza di fiamma a 960°C dopo allontanamento del filo incandescente. Ignition at 960°C - No flame persistance at 960°C after glow wire withdrawal.

## Indice di ossigeno: Rapporto di Prova no. 402.5AF0070/12

Oxygen index: Test Report no.

Indice di ossigeno / Oxygen index = 42.2% (Thick. 3 mm)

Di conseguenza, si attesta che al materiale in esame è attribuita la classe di reazione al fuoco We do certificate that the reaction to fire class of the tested material is

Criteri di valutazione / Assessment criteria (AFNOR NF F 16-101, 1988, Tableau 1)

Classe	Risultati delle prove / Test results	
Class	Indice di ossigeno Oxygen index	Filo Incandescente Glow wire
10	≥ 70	Assenza di accensione a / No ignition at 960°C
11	≥ 45	Assenza di accensione a / No ignition at 960°C
12	≥ 32	Assenza di accensione a / No ignition at 850°C
13	≥ 28	Assenza di persistenza di fiamma a 850°C dopo allontanamento del filo incandescente No flame persistance at 850°C after glow wire withdrawal
14	≥ 20	
Non classificato	< 20	A

Prato, 13/04/2012

Not classed

Il Direttore del Laboratorio The Director of the Laboratory Dr Luca Ermini





LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A. Sede Primaria: 1-59100 PRATO - Via della Quercia, 11 Telefono +39 0574.575.320 - Telefax +39 0574.575.323 Sede Secondaria: I-50041 CALENZANO (FI) - Via Petrarca, 48 e.mail: lapi@laboratoriolapi.it web site: www.laboratoriolapi.it







EBA approved n° 026/06/09

## RAPPORTO DI PROVA NO. 403.5AF0040/12

Test Report no.

METODO DI PROVA:

NF F 16-101: 1988

Test method

DENOMINAZIONE DELLA PROVA:

Matériel roulant ferroviaire. Comportement au feu.

Description of the standard

Choix des matériaux

RICHIEDENTE:

Sponsor

LATI Industria Termoplastici S.p.A.

Via F. Baracca, 7

21040 - VEDANO OLONA (VA)

DENOMINAZIONE DEL MATERIALE: LARTON GCE/650 NERO

Denomination of the material

SPESSORE CAMPIONI INVIATO:

1.5 mm

Thickness samples sent

Questo documento fa riferimento ai Rapporti di Prova no. 403.5AF0050/12 e no. 403.5AF0070/12 emessi da questo Laboratorio.

This certificate refers to the Test Reports no. 403.5AF0050/12 and no. 403.5AF0070/12 issued by this Laboratory.

- Si garantisce che i provini utilizzati per effettuare le prove di cui ai suddetti Rapporti di Prova provengono tutti dalla stessa campionatura (rif. Lab. 403/12).
- The Laboratory guarantees that the specimens used to effect the tests reported in the above Test Report belong to the same sampling (ref. Lab. 403/12).

Le prove di cui sopra e la presente attribuzione di classe sono state effettuate tenendo conto, ove applicabile, delle prescrizioni contenute in AFNOR NF F 16-101, AFNOR NF F 16-102 e di quanto stabilito dal documento STM-S-001. The tests quoted above and this classification have been effected taking into account, where applicable, of the prescriptions in AFNOR NF F 16-101 and AFNOR NF F 16-102 and of the provisions of document STM-S-001.

Prova al filo incandescente: Rapporto di Prova no. 403.5AF0050/12

Glow wire test: Test Report no.

Mancata accensione a / No ignition at: 850°C.

Accensione a 960°C - Assenza di persistenza di fiamma a 960°C dopo allontanamento del filo incandescente. Ignition at 960°C - No flame persistance at 960°C after glow wire withdrawal.

Indice di ossigeno: Rapporto di Prova no. 403.5AF0070/12

Oxygen index: Test Report no.

Indice di ossigeno / Oxygen index = 43.5% (Thick. 3 mm)

Di conseguenza, si attesta che al materiale in esame è attribuita la classe di reazione al fuoco We do certificate that the reaction to fire class of the tested material is

12

Criteri di valutazione / Assessment criteria (AFNOR NF F 16-101, 1988, Tableau 1)

Classe	Risultati delle prove / Test results	
Class	Indice di ossigeno Oxygen index	Filo Incandescente Glow wire
10	≥ 70	Assenza di accensione a / No ignition at 960°C
- 11	≥ 45	Assenza di accensione a / No ignition at 960°C
12	≥ 32	Assenza di accensione a / No ignition at 850°C
13	≥ 28	Assenza di persistenza di fiamma a 850°C dopo allontanamento del filo incandescente No flame persistance at 850°C after glow wire withdrawal
14	≥ 20	
Non classificato Not classed	< 20	of LAD

Prato. 13/04/2012

Il Direttore del Laboratorio The Director of the Laboratory Or Luca Ermini

presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto in forma parziale scrizza all'approvazione scritta di questo Laboratorio