

POLITICA OPERATION CLEAN SWEEP (OCS)

○ **Scopo**

L'impegno 'Operation Clean Sweep' ha lo scopo di raggiungere la "zero" dispersione di pellet tutelando l'ambiente, specialmente gli ecosistemi circostanti. Questo passa dalla ricerca di un ambiente di lavoro sicuro, pulito ed efficiente, attraverso la gestione e la rimozione di risorse e materiali che possono disperdersi nell'ambiente lavorativo, specialmente nelle zone a diretto contatto con reti idriche. L'iniziativa mira a salvaguardare gli ecosistemi, a migliorare la salubrità dei luoghi di lavoro ed a promuovere un'organizzazione che rispetti gli standard del programma. Per l'alta Direzione è una priorità ed opportunità che tutta la popolazione LATI, appaltatori, subappaltatori ed attori interessati seguano quanto scritto.

○ **Ambito di applicazione**

Questa politica si applica a tutte le aree aziendali: uffici, magazzini, aree di produzione e altre strutture aziendali. La sua attuazione riguarda tutti le risorse lavorative, i collaboratori e i fornitori che operano all'interno degli spazi aziendali.

○ **Principi fondamentali**

1. **Tutela ambientale e Rimozione di materiali obsoleti:** Tutti i materiali inutilizzati o obsoleti devono essere identificati e rimossi periodicamente. Ciò include, ma non si limita a, attrezzature, documenti, dispositivi elettronici e altro materiale che non è più necessario per le operazioni aziendali, che possono provocare dispersioni accidentali.
2. **Sicurezza e igiene:** La politica promuove un ambiente di lavoro sicuro e pulito, riducendo al minimo i rischi di incidenti legati a disordine o materiali inadeguati. La pulizia deve essere effettuata in modo da evitare la contaminazione ambientale e garantire la sicurezza dei lavoratori.
3. **Riciclo e smaltimento responsabile:** I materiali da rimuovere devono essere smaltiti o riciclati in modo conforme alle normative ambientali locali e aziendali. L'azienda si impegna a ridurre l'impatto ecologico del processo di rimozione.
4. **Responsabilità individuale:** Ogni risorsa lavorativa è responsabile del mantenimento della pulizia e dell'ordine nelle proprie aree di lavoro. Il materiale inutilizzato o disperso deve essere segnalato ai responsabili delle operazioni di rimozione affinché possa essere correttamente smaltito.
5. **Monitoraggio e aggiornamento periodico:** Le aree aziendali saranno monitorate regolarmente per garantire che siano mantenute in condizioni ottimali. La procedura OCS verrà rivisitata e aggiornata periodicamente per riflettere eventuali cambiamenti nelle normative e nelle esigenze aziendali.

○ **Procedura operativa**

Tutte le attività da eseguire sono riconducibili alla procedura *HSOP029*. Vengono sintetizzate in:

1. **Identificazione e valutazione:** Ogni unità operativa deve condurre una valutazione periodica degli spazi aziendali per identificare materiali inutilizzati o danneggiati.
2. **Notifica e approvazione:** I materiali identificati devono essere segnalati al responsabile OCS per una valutazione finale e l'approvazione del loro smaltimento o riciclo.
3. **Esecuzione:** Una volta approvato il piano di rimozione, il materiale sarà gestito secondo le politiche aziendali di smaltimento e riciclo.
4. **Misurazione e Verifica finale:** Dopo il completamento delle operazioni, bisogna stimare quanto eventualmente disperso ed un controllo di qualità garantirà che tutte le aree siano in ordine e sicure.

○ **Conclusioni**

'Operation Clean Sweep' è un'iniziativa fondamentale per mantenere un ambiente non inquinato e soggetto a dispersioni accidentali, tutelando esseri viventi e risorse naturali. La consapevolezza e collaborazione di tutti è essenziale per il successo di questa politica, che aiuta a ottimizzare le risorse e a creare uno spazio di lavoro che favorisca il benessere comune.

Vedano Olona, 13 Gennaio 2025

Michela Conterno

CEO

Vittorio Gerola

Group General Manager Business

Michela Limido

Group General Manager Service